



# SPORT SYSTEM

OPTIMISATION MOTEUR

ISO 9001


BUREAU VERITAS  
Certification



## MISE A JOUR FLASHPOINT

Il est recommandé d'effectuer cette mise à jour au moins une fois par semaine.


- S'assurer d'être connecté à internet
- Cliquer sur l'onglet **Actualisation** → Actualiser Flashpoint



- Le logiciel se ferme automatiquement et la procédure de mise à jour se déroule
- Redémarrer le logiciel et effectuer la mise à jour de la base de données si nécessaire

Il est recommandé d'effectuer cette mise à jour au moins une fois par mois

- S'assurer d'être connecté à Internet.
- Cliquer sur l'onglet **Actualisation** → Mise à jour de la base de données ECU...



- Le logiciel se ferme automatiquement et la procédure de mise à jour se déroule
- Redémarrer le logiciel et effectuer les mises à jour des outils si nécessaires